


Shēma pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana dzelzceļa pārbrauktuves Nr.327 slēgšanai, Smiltenes ielā, Daugavpils (Remonta darbi)





SASKAŅOTS
A/S "DAUGAVPILS SATIKSME"
LKR inženieris
Valerijs Gomolko
2019. gada "25." jūlijs

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītāja vietnieks
Artūrs/Džeriņš
24.07.2019.g.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Daugavpils nodalnes vadītājs
GUNTARS HMEĻNICKIS
24.07.19.

Satiksmes ierobežojumi un ielu slēgšana

01.08.2019 plkst. 23:00
līdz
02.08.2019 plkst. 05:50

MAKFORS		SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA Nr.39	
		Objekts: Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.327, Smiltene iela, Daugavpils	
		Veicami darbi: Ceļa zīmes Nr. 404, 405, 712, 713, 801, 301, 912, 731-734 uzstādīšana	
		Apraksts: 1. Visas esošās ceļa zīmes kuras pretrunā ar pagaidu organizāciju - jāizsedz.	
		2. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta iedzīvotāju un operatīvā transporta piegūšana blakusteritorijām.	
		3. Darba vieta tiks aprīkota pēc MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".	
		4. Ceļa zīmes tiks uzstādītās atbilstoši Latvijas Valsts standartam Nr.77-2 "Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi".	
Sagatavoja:	Izpildedirektors E.Krankals	23.07.2019	
Pārbaudīja:	Būvdarbu vadītājs A.Kislijs	23.07.2019	
Būvdarbus veic: VAS "Latvijas dzelzceļš"			
Atbildīgais darbu vadītājs:			
Būvdarbu laiks: 01.08.2019 - 02.08.2019			
Apzīmējumi:			
  Pagaidu ceļa zīmes			