


- ⇒ Veicami darbi - frēzēšana, asfalta seguma ieklāšana
- ⇒ Darbu termiņi - **12.11.18. - 16.11.18.**
- ⇒ Darbus veic - SIA "Latgales Ceļdaris"
Atbildīgā persona par darba vietas aprīkojumu: A. Petrovs tālr.28383148





Piezīmes:

1. Darba vietu aprīkot atbilstoši MK 02.10.2001.g. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzētie apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst ((MK not. Nr.421 punkts 20), **OBLIGĀTI jāregulē satiksmi rīta un vakara sastrēgumstundās.**
3. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīva transporta piekļūšanu slēgtā posmā objektiem.
4. Visas esošās ceļa zīmes kuras pretrunā ar pagaidu organizāciju jāaizsedz.
5. Darba vietu aprīkot ar vadstatņiem.

SASKANOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītāja vietnieks
Artūrs Džeriņš
09.11.2018

SASKANOTS
A/S "DAUGAVPILS SATIKSME"
KP inženieris
Valerijs Gomolko
2018.gada "09." novembrī

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Daugavpils nodalums
ceļu būvīnženieris
JUNIJS KOROLS
Sesmeņs 09.11.18
**NODROŠINĀT
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA
DROŠU KUSTĪBU**

 <p>Motoru iela 4U, Daugavpils, Latvija PVN Reģ. Nr. LV 51503067021 e-pasts: bauform@inbox.lv</p>	Pasūtītājs: SIA "Latgales Ceļdaris"		Shēmas Nr.: Nr 28			
	Objekta nosaukums: Avārijas stāvoklī esošā asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi Cietokšņa ielā Šūņupes tilta rajonā, Daugavpilī.					
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Pagaidu ceļa zīmju shēma.	Stadija	Marka un numurs
Izstrādāja	A. Mošāns		08.11.18.			SOS Nr.1
Sagatavoja	T. Trocka		08.11.18.		Mērogs: bez mēroga	Arhīva Nr.