



T-246

Testēšanas pārskats Nr.48p/2015

Pasūtītājs, tā adrese: SIA "Vidrūpe", Ķiršu 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152

Parauga veids: grunts

Objekts: SIA KU "Omega Holding", degvielas bāze Jelgavas iela 2a, Daugavpils

Informācija par paraugu ņemšanu:

1. Paraugi ņemti pēc metodes ISO 10381-5:2005

2. Ņemšanas datums :09.12.2015.

3. Sāņemšanas datums: 09.12.2015.

4. Par paraugu ņemšanu un par sniegtās informācijas ticamību atbildīgs: SIA "AND Resources testēšanas laboratorija.

Lab. reģ.Nr.	Paraugu identifikācija	Piegādāts laboratorija	Testēšanas sākums	Testēšanas beigas
121p	paraugs Nr.1 (0,2-0,3m)*	09.12.2015.	09.12.2015.	21.12.2015.
122p	paraugs Nr.2 (0,2-0,3m)*	09.12.2015.	09.12.2015.	21.12.2015.
123p	paraugs Nr.3 (0,2-0,3m) *	09.12.2015.	09.12.2015.	21.12.2015.
124p	paraugs Nr.4 (0,2-0,3m) *	09.12.2015.	09.12.2015.	21.12.2015.

Testēšanas metodes

Rādītāji	Testēšanas metodes
Naftas produkti (NP)	ISO16703:2004
Benzols, Toluols, Etilbenzols, m, p ksiloli, o-ksilols (BTEX)	ISO11423-1:1997
Svins Pb	LVS EN ISO 15586:2003

Testēšanas rezultāti

Lab.reģ.	NP	Benzols	Toluols	Etilbenzols	m, p ksiloli	o-ksilols	BTEX summa	Pb
Nr.	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
121p	70	<0,01	<0,01	<0,03	0,1	<0,1	0,1	8
122p	80	<0,01	<0,01	<0,03	0,1	<0,1	0,1	10
123p	62	0,02	0,01	0,04	0,2	0,1	0,37	9
124p	97	0,03	0,02	0,03	0,3	<0,1	0,38	8

*- pēc klienta datiem

Laboratorijas vadītājs:

Paraksts

M.Lazņiks

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

1.(1.)