

PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITES KARTĪTE NR. 12310013 INVENTĀRA NR. 12310013

Nosaukums:

Automašīna CHRYSLER GRAND VOYAGER GT7195 šas.numurs 1C8GYN5M1U115778

Atrašanās vieta:

Stacijas 47A , Daugavpils

Struktūrvienība:

51.01.01.00 Sporta pārvaldes vadība un administrācija

Atbildīgā persona:

0015 Aleksandrs Vološuns

Grāmatvedības kods:

1231

legādes datums:

30.04.2018

Ekspluatācijas sākums:

30.04.2018

Sāk. uzskaites vērtība, EUR:

12663.56

Skaitis:

1

Nolietojuma likme, % gadā:

10.0000

Derīgās liet. laiks gados:

10.0000

Finanšu nol. grupa:

3.1. Transportlīdzekļi

| Datums     | Darījuma apraksts                                 | Valūta | Sāk. uzskaites vērtība | Iekšējā kustība | Platība | Skaits (+/-) | Noliet. % likme | Summa noliet. aprēķinam | Nolietojums | Atlikusī vērtība |
|------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------|
| 30.04.2018 | Nodošana ekspluatācijā                            | EUR    | 12663.56               |                 |         | 1            |                 |                         |             | 12663.56         |
| 30.04.2018 | Uzkratais nolietojums                             | EUR    |                        |                 |         |              |                 |                         | 12452.83    | 210.73           |
|            | Nolietojums                                       | EUR    |                        |                 |         |              |                 |                         |             | 210.73           |
| 30.06.2018 | Aprēķinātais nolietojums no līdz , likme 10.0000% | EUR    |                        |                 |         |              | 10.0000         |                         | 210.73      | 0.00             |
| 01.01.2019 | Virsrēķinātais starpatlikumu fiksēšana            | EUR    | 12663.56               |                 |         | 1            |                 |                         | 12663.56    | 0.00             |
|            | Kopā pamatlīdzekļim:                              | EUR    | 12663.56               |                 |         | 1            |                 |                         | 12663.56    | 0.00             |

Nolietojums aprēķināts uz 30.04.2019

# TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.V19-01

Apskates/vērtēšanas datums: 18.02.2019/06.03.2019  
Apskates vieta: 18.novembra iela 68, Daugavpils

## Transportlīdzekļa īpašnieka dati

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| īpašnieks | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE SPORTA PĀRVALDE |
| Adrese    | Stacijas iela 47A, Daugavpils                           |


## Transportlīdzeklis

|                        |                        |                        |               |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Reģistrācijas Nr.      | GT7195                 | Motora tilpums (cm3)   | 2499          |
| Marka, modelis         | CHRYSLER GRAND VOYAGER | Dzinēja jauda (kW)     | 104           |
| Pirmā reģistrācija     | 30/04/2001             | Degvielas tips         | dīzeļdegviela |
| Šasijas Nr.            | 1C8GYN5M11U115778      | Krāsa                  | gaiši pelēka  |
| Reģ.apliecības Nr.     | AF2679324              | Odometra rādījums (km) | -             |
| Transportlīdzekļa tips | vieglais pasažieru     | Tehniskā apskate       | nav           |
| Virsbūves tips         | universāls             | Durvju skaits          | 5             |


## Komplektācija un papildaprīkojums

|                                                            |                                                             |                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lūka / panorāmas lūka             | <input checked="" type="checkbox"/> Imobilaizers            | <input type="checkbox"/> Sporta sēdekļi                        | <input checked="" type="checkbox"/> Kondicionieris       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jumta slīdes           | <input checked="" type="checkbox"/> Signalizācija           | <input checked="" type="checkbox"/> Ādas stūre                 | <input type="checkbox"/> Klimata kontrole                |
| <input type="checkbox"/> Viegļmetāla diski                 | <input checked="" type="checkbox"/> ABS                     | <input checked="" type="checkbox"/> Multifunkcionāla stūre     | <input type="checkbox"/> Automātiskā ā/kārba             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Priekš. miglas lukturi | <input type="checkbox"/> ASR                                | <input type="checkbox"/> Gaisa piekare                         | <input checked="" type="checkbox"/> Tonētie stikli       |
| <input type="checkbox"/> Xenona / adapt.lukturi            | <input checked="" type="checkbox"/> Audio aparatūra         | <input checked="" type="checkbox"/> Centrālā atslēga           | <input type="checkbox"/> Papildus sēdekļu rinda          |
| <input type="checkbox"/> Priekš. parkoš. sensori           | <input type="checkbox"/> CD/MP3/disku mainītājs             | <input checked="" type="checkbox"/> Borta kompjūters           | <input type="checkbox"/> Markējums                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aizm. parkoš. sensori  | <input type="checkbox"/> Navigācija                         | <input type="checkbox"/> Autonomā apsilde                      | <input type="checkbox"/> Adaptīvā kruīzkontrole          |
| <input type="checkbox"/> Sakabes ierīce                    | <input type="checkbox"/> DVD                                | <input type="checkbox"/> Lietus sensors                        | <input checked="" type="checkbox"/> Kruīzkontrole        |
| <input type="checkbox"/> Elektr. stūres pastiprin.         | <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                  | <input type="checkbox"/> Visu riteņu piedziņa                  | <input type="checkbox"/> Atpakaļskata kamera             |
| <input type="checkbox"/> Ādas salons                       | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriski reg. sēdekļi | <input checked="" type="checkbox"/> El. reg. / apsild. spoguļi | <input type="checkbox"/> Koka apdares paneļi             |
| <input type="checkbox"/> Pusādas salons                    | <input type="checkbox"/> Apsildāmi sēdekļi                  | <input type="checkbox"/> Pašaptumš. ār. spoguļi                | <input checked="" type="checkbox"/> Elektr. stiklu. pac. |

## Fotofiksācija







#### Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vērtību pazeminoši faktori   | 1. Virsbūves krāsojumam bojājumi – skrambas, buktes                                                                   |
|                              | 2. Virsbūvei dziļā caurejošā korozija. Nepieciešama daļējā maiņa un pārkrāsošana.                                     |
|                              | 3. Visiem vrsbūves paneļiem caurejošā korozija. Nepieciešama maiņa un pārkrāsošana.                                   |
|                              | 4. Aizmugurējiem lukturiem plaisas.                                                                                   |
|                              | 5. Priekš. Buferim plaisas, aizm. Buferim skrambas.                                                                   |
|                              | 6. Aizm. Lab. Un kr. lukturim plaisas.                                                                                |
|                              | 7. Motoram/pāmesumu kārbai ievērojāmā eļļas noplūde                                                                   |
|                              | 8. Vietām sabojāta salona apdare                                                                                      |
|                              | 9. Nedarbojās aizm. Stikla tīrītājs                                                                                   |
|                              | 10. Redzamas automobiļa virsbūves remonta pēdas                                                                       |
|                              | 11. A/m balstiekārta, grīda un izplūdes sistēma bojāta ar koroziju                                                    |
|                              | 12. Sabojātas labo durvju blīvumijas                                                                                  |
|                              | 13. Ātrumkārbā strāda ar traucejumuiem, slāpst.                                                                       |
|                              | 14. Riepu nolietojums 100% (plaisas)                                                                                  |
|                              | 15. Saskaņā ar SIA "DSI Auto" veiktās balstiekārtas defektācijas ir nepieciešams remonts par summu 1056.87 Eur ar PVN |
|                              | 16. Iespējamie slēptie defekti.                                                                                       |
| Vērtību paaugstinoši faktori |                                                                                                                       |

**Secinājums:** *transportlīdzekļa remonts nav ekonomiski pamatots.*

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Transportlīdzekļa vērtība | <b>380.00 EUR (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi)</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|

Transportlīdzekļa apsekošanas brīdī tika vērtēts tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā, objektīvi un pēc labākās sirdsapziņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktu un LTAB norādījumus.

Vērtība norādīta ar PVN ja tāds ir piemērojams

#### Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate (apskates protkols nr.V19-01)
2. CSDD un VTUA noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: [ss.lv](http://ss.lv); [autoplus.lt](http://autoplus.lt); [mobile.de](http://mobile.de); [mascus.com](http://mascus.com); [tolmets.lv](http://tolmets.lv)

Tehniskais eksperts

**Stanislavs Rosovskis**

Tehniskā eksperts sertifikāta Nr. AA401,  
derīgs līdz 09.06.2019



SIA "DSI AUTO" NMR LV41503042577  
Daugavpils Pļavu 8a AUTOSERVISS  
Tāme par  
transportlīdzekļa remontu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sporta pārvalde»  
Jur.adr.: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401  
Reģ.Nr. 90011647754

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Marka, modelis: CHRYSLER GRAND VOYAGER | Reģ. Nr. : GT 7195 |
| 1.reģistr. datums:                     | Nobraukums (km):   |

| N.p.k. | Materiāli                       | Mērvītba | Skaits | Cena bez PVN | Atlaide% | Cena ar atlaidi | Summa bez PVN |
|--------|---------------------------------|----------|--------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| 1      | Bremžu diski                    | gab      | 2      | 57,86        | 50       | 28,93           | 57,86         |
| 2      | Bremžu kluči                    | gab      | 2      | 24,80        | 50       | 12,40           | 24,80         |
| 3      | Stabilizatora stienis           | gab      | 2      | 24,80        | 50       | 12,40           | 24,80         |
| 4      | Stabilizatora bukse             | gab      | 2      | 14,90        | 50       | 7,45            | 14,90         |
| 5      | Sviras bukse                    | gab      | 2      | 18,18        | 50       | 9,09            | 18,18         |
| 6      | Stūres stienis                  | gab      | 1      | 52,90        | 50       | 26,45           | 26,45         |
|        | Stūres mehānisms                | gab      | 1      | 413,2        | 50       | 206,60          | 206,60        |
| 8      | Sleksnis                        | gab      | 2      | 66,12        | 50       | 33,06           | 66,12         |
| 9      | Bremžu caurule                  | gab      | 1      | 19,84        | 50       | 9,92            | 9,92          |
| 10     | Atsperes lāgas bukse            | gab      | 1      | 33,06        | 50       | 16,53           | 16,53         |
| 11     | Stūres pastiprinātājs           | gab      | 1      | 231,4        | 50       | 115,70          | 115,70        |
| 12     | Stabilizatora stienis (aizmug.) | gab      | 1      | 36,36        | 50       | 18,18           | 18,18         |

| N.p.k. | Servisa pakalpojumi                   | Mērvītba | Skaits | Cena bez PVN | Atlaide% | Cena ar atlaidi | Summa bez PVN |
|--------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| 1      | Bremžu disku/kluču maiņa              | stundas  | 3      | 10,00        |          |                 | 30,00         |
| 2      | Stabilizatora stienju maiņa           | stundas  | 1,8    | 10,00        |          |                 | 18,00         |
| 3      | Stabilizatora bukse maiņa             | stundas  | 1,5    | 10,00        |          |                 | 15,00         |
| 4      | Sviras bukse maiņa                    | stundas  | 2,8    | 10,00        |          |                 | 28,00         |
| 5      | Stūres stienju maiņa                  | stundas  | 1,8    | 10,00        |          |                 | 18,00         |
| 6      | Stūres mehānisma remonts              | stundas  | 25     | 10,00        |          |                 | 250,00        |
| 7      | Turbīnas remonts                      | stundas  | 7      | 10,00        |          |                 | 70,00         |
| 8      | Sleksnū noņemšana/uzstādīšana         | stundas  | 10     | 10,00        |          |                 | 100,00        |
|        | Bremžu caurule maiņa                  | stundas  | 1      | 10,00        |          |                 | 10,00         |
| 10     | Atsperes lāgas bukse maiņa            | stundas  | 3      | 10,00        |          |                 | 30,00         |
| 11     | Stūres pastiprinātāja uzstādīšana     | stundas  | 3      | 10,00        |          |                 | 30,00         |
| 12     | Stabilizatora stienju (aizmug.) maiņa | stundas  | 1,8    | 10,00        |          |                 | 18,00         |
| 13     | Stikla tīrītāja remonts               | stundas  | 3      | 10,00        |          |                 | 30,00         |

PAVISAM KOPĀ BEZ PVN

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Materiālu izmaksas bez PVN | 226,45 |
| PVN summa (21%)            | 47,55  |
| Materiālu izmaksas ar PVN  | 274,00 |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kopējie remonta darbi bez PVN | 647,00 |
| PVN summa (21%)               | 135,87 |
| Kopējie remonta darbi ar PVN  | 782,87 |

Transportlīdzekļa remonta izmaksas kopā

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| PVN (21%)            | 183,42         |
| <b>SUMMA BEZ PVN</b> | <b>873,45</b>  |
| <b>SUMA AR PVN</b>   | <b>1056,87</b> |

Aprēķinu veica:  
2018.gada 10. augusts

Pasūtītais:

2018.gada 10. augusts

/Sergejs Danu/  
Autoservisa vadītājs

