



LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

LĒMUMS

Daugavpilī

2019.gada 16.maijā

Nr.281
(prot.Nr.19, 10.§)

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra ar lēmumu Nr.48 noteikumu Nr.48 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti” 103.punktu, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 10.maija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, V.Kononovs, I.Kokina, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, **Daugavpils pilsētas dome nolemj:**

Norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu, automašīnu CHRYSLER GRAND VOYAGER (reģ.Nr.GT7195), ar atlikušo vērtību uz 2019.gada 30.aprīlī 00,00 EUR, nodot to tālākai utilizācijai.

Pielikumā: 1. Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.12310013.

2. 2019.gada 18.februāra transportlīdzekļa vērtības noteikšanas akts Nr.V19-01 (kopija).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

A.Elksniņš

PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITES KARTĪTE NR. 12310013 INVENTĀRA NR. 12310013

Nosaukums:	Automašīna CHRYSLER GRAND VOYAGER GT7195 šas.numurs 1C8GYN5M11U115778	Grāmatvedības konts:	1231	Nolietojuma likme, % gadā:	10.0000
Atrašanās vieta:	Stacijas 47A , Daugavpils	Iegādes datums:	30.04.2018	Derīgās liet. laiks gados:	10.0000
Struktūrvienība:	51.01.01.00 Sporta pārvaldes vadība un administrācija	Ekspluatācijas sākums:	30.04.2018	Finanšu nol. grupa:	3.1. Transportlīdzekļi
Atbildīgā persona:	0015 Aleksandrs Vološuns	Sāk. uzskaites vērtība, EUR:	12663.56		
		Skaitis:	1		

Datums	Darījuma apraksts	Valūta	Sāk. uzskaites vērtība	Iekšējā kustība	Platība	Skaitis (+/-)	Noliet. % likme	Summa noliet. aprēķinam	Nolietojums	Atlikusī vērtība
30.04.2018	Nodošana ekspluatācijā	EUR	12663.56			1				12663.56
30.04.2018	Uzkratais nolietojums	EUR							12452.83	210.73
	Nolietojums	EUR								210.73
30.06.2018	Aprēķinātais nolietojums no līdz , likme 10.0000%	EUR					10.0000		210.73	0.00
01.01.2019	Virsrēķinātais nolietojums starptatikumu fiksēšana	EUR	12663.56			1			12663.56	0.00
Kopā pamatlīdzekļim:		EUR	12663.56			1			12663.56	0.00

Nolietojums aprēķināts uz 30.04.2019

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.V19-01

Apskates/vērtēšanas datums: 18.02.2019/06.03.2019
 Apskates vieta: 18.novembra iela 68, Daugavpils

Transportlīdzekļa īpašnieka dati

īpašnieks	DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE SPORTA PĀRVALDE
Adrese	Stacijas iela 47A, Daugavpils


Transportlīdzeklis


Reģistrācijas Nr.	GT7195	Motora tilpums (cm3)	2499
Marka, modelis	CHRYSLER GRAND VOYAGER	Dzinēja jauda (kW)	104
Pirmā reģistrācija	30/04/2001	Degvielas tips	dīzeļdegviela
Šasijas Nr.	1C8GYN5M11U115778	Krāsa	gaiši pelēka
Reģ.apliecības Nr.	AF2679324	Odometra rādījums (km)	-
Transportlīdzekļa tips	vieglais pasažieru	Tehniskā apskate	nav
Virsbūves tips	universāls	Durvju skaits	5

Komplektācija un papildaprīkojums

☐ Lūka / panorāmas lūka	☒ Imobilaizers	☐ Sporta sēdekļi	☒ Kondicionieris
☒ Jumta slīdes	☒ Signalizācija	☒ Ādas stūre	☐ Klimata kontrole
☐ Viegļmetāla diski	☒ ABS	☒ Multifunkcionāla stūre	☐ Automātiskā ā/kārba
☒ Priekš. miglas lukturi	☐ ASR	☐ Gaisa piekare	☒ Tonētie stikli
☐ Xenona / adapt.lukturi	☒ Audio aparatūra	☒ Centrālā atslēga	☐ Papildus sēdekļu rinda
☐ Priekš. parkoš. sensori	☐ CD/MP3/disku mainītājs	☒ Borta kompjūters	☐ Markējums
☒ Aizm. parkoš. sensori	☐ Navigācija	☐ Autonomā apsilde	☐ Adaptīvā kruīzkontrole
☐ Sakabes ierīce	☐ DVD	☐ Lietus sensors	☒ Kruīzkontrole
☐ Elektr. stūres pastiprin.	☒ Airbag	☐ Visu riteņu piedziņa	☐ Atpakaļskata kamera
☐ Ādas salons	☒ Elektriski reg. sēdekļi	☒ El. reg. / apsild. spoguļi	☐ Koka apdares paneļi
☐ Pusādas salons	☐ Apsildāmi sēdekļi	☐ Pašaptumš. ār. spoguļi	☒ Elektr. stiklu. pac.

Fotofiksācija





Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

Vērtību pazeminoši faktori	1. Virsbūves krāsojumam bojājumi – skrambas, buktes
	2. Virsbūvei dziļā caurejošā korozija. Nepieciešama daļējā maiņa un pārkrāsošana.
	3. Visiem virsbūves paneļiem caurejošā korozija. Nepieciešama maiņa un pārkrāsošana.
	4. Aizmugurējiem lukturiem plaisas.
	5. Priekš. Buferim plaisas, aizm. Buferim skrambas.
	6. Aizm. Lab. Un kr. lukturim plaisas.
	7. Motoram/pāmesumu kārbai ievērojāmā eļļas noplūde
	8. Vietām sabojāta salona apdare
	9. Nedarbojās aizm. Stikla tīrītājs
	10. Redzamas automobiļa virsbūves remonta pēdas
	11. A/m balstiekārta, grīda un izplūdes sistēma bojāta ar koroziju
	12. Sabojātas labo durvju blīvumijas
	13. Ātrumkārbā strāda ar traucejumuiem, slāpst.
	14. Riepu nolietojums 100% (plaisas)
	15. Saskaņā ar SIA "DSI Auto" veiktās balstiekārtas defektācijas ir nepieciešams remonts par summu 1056.87 Eur ar PVN
	16. Iespējamie slēptie defekti.
Vērtību paaugstinoši faktori	

Secinājums: transportlīdzekļa remonts nav ekonomiski pamatots.

Transportlīdzekļa vērtība **380.00 EUR (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi)**

Transportlīdzekļa apsekošanas brīdī tika vērtēts tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā, objektīvi un pēc labākās sirdsapziņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktu un LTAB norādījumus.

Vērtība norādīta ar PVN ja tāds ir piemērojams

Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate (apskates protkols nr.V19-01)
2. CSDD un VTUA noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: ss.lv; autoplus.lt; mobile.de; mascus.com; tolmets.lv

Tehniskais eksperts

Stanislavs Rosovskis

Tehniskā eksperts sertifikāta Nr. AA401,
derīgs līdz 09.06.2019



SIA "DSI AUTO" NMR LV41503042577
Daugavpils Pļavu 8a AUTOSERVISS
Tāme par
transportlīdzekļa remontu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde «Sporta pārvalde»
Jur.adr.: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401
Reģ.Nr. 90011647754

Marka, modelis: CHRYSLER GRAND VOYAGER	Reģ. Nr. : GT 7195
1.reģistr. datums:	Nobraukums (km):

N.p.k.	Materiāli	Mērvītība	Skaits	Cena bez PVN	Atlaide%	Cena ar atlaidi	Summa bez PVN
1	Bremžu diski	gab	2	57,86	50	28,93	57,86
2	Bremžu kluči	gab	2	24,80	50	12,40	24,80
3	Stabilizatora stienis	gab	2	24,80	50	12,40	24,80
4	Stabilizatora bukse	gab	2	14,90	50	7,45	14,90
5	Sviras bukse	gab	2	18,18	50	9,09	18,18
6	Stūres stienis	gab	1	52,90	50	26,45	26,45
	Stūres mehānisms	gab	1	413,2	50	206,60	206,60
8	Sleksnis	gab	2	66,12	50	33,06	66,12
9	Bremžu caurule	gab	1	19,84	50	9,92	9,92
10	Atsperes lāgas bukse	gab	1	33,06	50	16,53	16,53
11	Stūres pastiprinātājs	gab	1	231,4	50	115,70	115,70
12	Stabilizatora stienis (aizmug.)	gab	1	36,36	50	18,18	18,18

N.p.k.	Servisa pakalpojumi	Mērvītība	Skaits	Cena bez PVN	Atlaide%	Cena ar atlaidi	Summa bez PVN
1	Bremžu disku/kluču maiņa	stundas	3	10,00			30,00
2	Stabilizatora stienju maiņa	stundas	1,8	10,00			18,00
3	Stabilizatora bukse maiņa	stundas	1,5	10,00			15,00
4	Sviras bukse maiņa	stundas	2,8	10,00			28,00
5	Stūres stienju maiņa	stundas	1,8	10,00			18,00
6	Stūres mehānisma remonts	stundas	25	10,00			250,00
7	Turbīnas remonts	stundas	7	10,00			70,00
8	Sleksnū noņemšana/uzstādīšana	stundas	10	10,00			100,00
	Bremžu caurule maiņa	stundas	1	10,00			10,00
10	Atsperes lāgas bukse maiņa	stundas	3	10,00			30,00
11	Stūres pastiprinātāja uzstādīšana	stundas	3	10,00			30,00
12	Stabilizatora stienju (aizmug.) maiņa	stundas	1,8	10,00			18,00
13	Stikla tīrītāja remonts	stundas	3	10,00			30,00

PAVISAM KOPĀ BEZ PVN

Materiālu izmaksas bez PVN	226,45
PVN summa (21%)	47,55
Materiālu izmaksas ar PVN	274,00

Kopējie remonta darbi bez PVN	647,00
PVN summa (21%)	135,87
Kopējie remonta darbi ar PVN	782,87

Transportlīdzekļa remonta izmaksas kopā

PVN (21%)	183,42
SUMMA BEZ PVN	873,45
SUMA AR PVN	1056,87

Aprēķinu veica :
2018.gada 10. augusts

Pasūtītāis:

2018.gada 10. augusts

/Sergejs Danu/
Autoservisa vadītājs

