




# Segumu Plāns

## Daugavpils 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Ventspils iela 2A


OBJEKTA ATRĀŠANĀS VIETAS SHĒMA



X=194800  
Y=659700



X=194700  
Y=659550



Esošie koki

Esošie krūmi

Esošā siltumtrase

Esošā kanalizācija

Esošais ūdensvads

Esošais kabelis

Esošais telefonu kabelis

Esošais elektrokabelis

Esošais elektrokabelis

Esošais kabelis

Projektētā betona bruģakmens h=6cm


Betona seguma atjaunošana

Projektētā karstais asfalts AC11 h=6cm


Projektētā betona apmale 100.20.8.

### Tehniskie rādītāji

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1.	Betona bruģakmens h=6cm	kv.m	60
2.	Karstais asfalts AC11 h=6cm	kv.m	585
3.	Betona apmale 100.20.8.	m	495



BETONA BRUĢAKMENS	H=0.06
NEŠAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU IZSIJAS	H=0.04
NEŠAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISIŅUMS 0/45,	H=0.12
SALTURĪGAS SMILTS KĀRTA	H=0.25
ESOŠĀ PAMATA GRUNTS	



KARSTĀ ASFALTA AC11 surf DILUMKĀRTA, S-III	H=0.06
NEŠAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISIŅUMS 0/45,	H=0.18
SALTURĪGAS SMILTS KĀRTA	H=0.25
ESOŠĀ PAMATA GRUNTS	