


PAGRABA STĀVA PLĀNS. M 1:100.



PAGRABSTĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA.

Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m²	Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m²	Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m²
001	Sitummezgls	36.30	018	Nakts patversmes netīrās veļas telpa	17.30	032	Apkopes inventāra telpa	2.00
002	Elektrosadales telpa	17.40	019	Nakts patversmes veļas mazgāšanas telpa	11.10	033	Personāla tualete	2.00
003	Nakts patversmes palīgtelpa - tīro mantu glabāšana	36.80	019.1	Nakts patversmes veļas žāvētava	20.40	034	Tualete, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	4.00
004	Palīgtelpa - uzturējamu mantu īslaicīgā glabāšana	18.90	019.2	Apkopes inventāra telpa	2.10	035	Dušas telpa	37.90
005	Kāpņu telpa	11.30	020	Nakts patversmes tīrās veļas glabāšanas telpa	33.80	036	Vannas istaba	6.00
006	Nakts patversmes palīgtelpa - tīro mantu glabāšana	53.00	021	Ventkamera	15.60	037	Ģērbtuves	19.60
007	Sociālās patversmes palīgtelpa - tīro mantu glabāšana	74.90	022	Vējtveris	6.90	037.1	Palīgtelpa	4.70
008	Sociālās patversmes palīgtelpa - tīro mantu glabāšana	54.40	023	Koridors	97.40	038	Koridors	23.70
009	Sociālās patversmes palīgtelpa - tīro mantu glabāšana	36.80	024	Ugunsdrošības vējtveris	17.00	039	Sociālās patversmes mazgāšanas telpa	17.70
010	Lifta šahta	3.10	024.1	Ugunsdrošības vējtveris	5.90	040	Sociālās patversmes veļas žāvētava - glabātava	18.80
011	Lifta priekštelpa	9.10	025	Ventkamera	15.00	041	Kāpņu telpa	11.30
012	Palīgtelpa	18.70	026	Sociālās patversmes palīgtelpa - tīrās veļas glabāšana	44.30		Pagrabstāvs kopā,	997.00
013	Palīgtelpa	21.70	027	Vannas istaba	6.00		t.sk. rekonstruējamā daļa,	269.40
014	Dezinfekcijas telpa	51.30	028	Dušas telpa	37.90			
015	Palīgtelpa	17.30	029	Palīgtelpa apkopes inventāram	3.80			
016	Palīgtelpa	18.80	030	Tualete, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	4.00			
017	Ventkamera	14.90	031	Ģērbtuves	16.10			




Piezīmes

- Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošās ēkas 1.stāva kāpņu laukuma grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 116.50m Baltijas augstumu sistēmā.
- Esošo inženiertīklu atzīmes un izvietojumu precizēt celtniecības gaitā.
- Esošo inženiertīklu atzīmes un izvietojumu precizēt celtniecības gaitā.
- Esošo inženiertīklu atzīmes un izvietojumu precizēt celtniecības gaitā.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

— — — — — Rekonstrukcijas robeža

Ūdensmērītāju mezgli (Nr.1 un Nr.2)



KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA			Būvobjekta nosaukums		
REGISTR Nr.2087 - R			EKAS DAĻAS VIENKĀRŠOTA REKONSTRUKCIJA SAURĀ IELA 23 DAUGAVPILĪ.		
Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas statuss	Pagraba stāva plāns ar sistēmu U1, T3 un T4 tīkliem. U1, T3 un T4 sistēmu izometriskās shēmas. Ūdensmērītāju mezgli.	
Izstrādāja	I. Vinceviča	07.2014	Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 014	Mērogs
Pārbaudīja	V. Bundins	07.2014	Saskaņots		1:100
Arh. reg.Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums		Lapas sk.
					ŪK-2
			"ITBB" SIA Inženieru tīklu un būvju projektēšana.		
			Reģ. Nr. 400078923 Pils. reģ. Nr. LV-1004, Rīga, Latvija Birojs: Atbrīvotāņu aleja 105/312, Rēzekne, LV-4604 Tālrunis: +371 29431240, M.Fax: 64628143 E-pasts: itbb@itbb.lv		