

SIA „*Eko* Pētnieks”

Nometņu 151, Daugavpils, LV-5414, tālr. /fakss: 654 33787, mob.: 29360198, e-mail: oksana.petnieks@apollo.lv
reģ. 41503040665

www.geolog.lv

Valsts vides dienesta
Zemes dzīļu izmantošanas licence
Nr. CS14ZD0153

**PAZEMES ŪDENIS MONITORINGA
REZULTĀTI PAR 2014. GADU I pusgadu**

**PAS "Daugavpils siltumtīkli", SC-2 teritorijā
Silikātu ielā 8, Daugavpilī**

Objekta adrese: PAS "Daugavpils siltumtīkli", SC-2, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvija

Pasūtītājs: PAS "Daugavpils siltumtīkli", 18.Novembra iela 4, Daugavpils, Latvija

Autors: SIA "EKO – Pētnieks" valdes priekšsēdētāja

/ O. Puriņa /

SIA "EKO – Pētnieks" vides inženieris

/ O. Petjukevics /

Z.v.

Daugavpils, 2014. gads

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ievads

SIA “EKO – Pētnieks” 2014. gada 20. maijā gruntsūdens stāvokļa kontrolei veica gruntsūdens monitoringu PAS „Daugavpils siltumtīkli”, siltumcentrālē Nr.2 teritorijā, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, Latvija. Darbi izpildīti saskaņā ar 2014. gada 16. janvārī noslēgto līgumu Nr.3.40 / 3 un pamatojas uz „Atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA11IA0002” nosacījumiem (ar grozījumiem).

Augstāk minētos darbus SIA „EKO – Pētnieks” veica gruntsūdens novērojumu realizācijas Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar Valsts vides dienesta zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS14ZD0153 (licence izsniepta Rīgā, 2014.gada 17. aprīlī un derīga līdz 2015. gada 16. aprīlim, (licences kopiju sk. 20 – 23.lpp.).

Darbu izpildi nodrošināja SIA „EKO – Pētnieks” speciālistes, paraugu ņemšana, dokumentācijas, atskaites sagatavošana un noformēšana – O.Puriņa un O. Petjukevičs.

Teritorijas apsekošana

Apskatāmā teritorija ir vizuāli tīra un sakopta, bez redzama piesārņojuma. Objekts ir iežogots un tiek apsargāts.

Urbuma stāvoklis

Pēc urbumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.6 un Nr.7 atsūknēšanas rezultātiem un dzīļumu uzmērišanas datiem konstatēts, ka urbumu filtri nav aizbērējuši – brīvi. Kopumā urbumu tehniskais stāvoklis ir labs un derīgs paraugu ņemšanai. Urbumi ir aizslēgti un nepiederošām personām pieeja tiem ir apgrūtināta.

Paraugu ņemšana

Ievērojot zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. CS14ZD0143 pielikuma prasības izpildīta novērošanas urbumu atsūknēšana līdz dzidram ūdenim un, pēc tam noņemti gruntsūdens paraugi aromātisko oglūdeņražu BTEX (benzols, toluols, etilbenzols, o-ksilols, p-ksilols, m-ksilols) un naftas produktu koncentrācijas noteikšanai. Gruntsūdens paraugu noņemšanas procedūra no urbumiem atspoguļota pielikumā, sk.12.-17.lpp. Ūdens paraugi salieti 11 un 50ml stikla pudelēs. Paraugi saglabāti ledusskapī un nogādāti laboratorijā nākamā dienā pēc to noņemšanas.

Sakara ar to, ka urbumā Nr.4 tiek konstatēts naftas produktu slānis, un pamatojas uz MK 2012.gada 12.jūnijā noteikumu Nr.409 ‘Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām’, 1. pielikumu, 8.1. pantu analīzes uz aromātisko oglūdeņražu (BTEX) un uz kopējas naftas produktiem nav veiktas.

Lauka mērījumi

Atsūknēšanas gaitā ūdens kvalitātes noteikšanai lauka apstākļos veikti pH, temperatūras un elektrovadītspējas mērījumi.

Izmantotais mēraparāts HANNA HI 9913001.

Laboratorijas darbi un rezultāti

Gruntsūdens paraugi analizēti akreditētā SIA „Vides audits” testēšanas laboratorijās LATAK - T - 261.

Hidroloģiskie apstākļi

Monitoringa veikšanas gaitā veikta ūdens līmeņa mērišana urbūmos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.6 un Nr.7, (sk. tabulu 1). Pēc gruntsūdens līmeņa konstatēšanas urbūmos noteikts, ka novērojumu laikā gruntsūdeņu plūsma nav mainījusies, un tās virziens ir uz rietumiem, dienvidrietumiem (sk. 18.lpp.).

1.tabula. Gruntsūdens līmeņa izmaiņas

urb. Nr	urbūma zemes abs. atzīme, m	datums					
		15. 08. 2012	08. 10. 2012	28. 11. 2012	04. 06. 2013	30. 10. 2013	20. 05. 2014
statiskā ūdens līmeņa absolūtā atzīme, m v.j.l. (no zemes virsmas, m)							
1	98,37	96,62 (1,75)	96,37 (2,00)	96,77 (1,60)	96,68 (1,69)	(96,47) 1,90	96,72 (1,65)
2	98,90	97,01 (1,89)	96,88 (2,02)	97,16 (1,74)	97,12 (1,78)	(96,87) 2,03	97,25 (1,65)
3	98,92	96,38 (2,54)	96,02 (2,90)	96,48 (2,44)	96,21 (2,71)	(96,10) 2,82	96,31 (2,61)
4	97,29	95,84 (1,45)	95,85 (1,44)	96,17 (1,12)	95,81 (1,48)	(95,88) 1,41	95,98 (1,31)
6	97,47	96,25 (1,22)	95,84 (1,63)	96,53 (0,94)	95,90 (1,57)	nav datu	95,96 (1,51)
7	97,46	96,32 (1,14)	95,88 (1,58)	96,60 (0,86)	95,94 (1,52)	nav datu	95,98 (1,48)

Pazemes ūdeņu kvalitāte

Apskatāmā iecirkņa gruntsūdeņos kvalitātes salīdzinājums ar piesārņojuma kritērijiem, kas apstiprināti MK 2002.gada 12. martā noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” minēts zemāk (skat. 2. un 3. tabulu).

2. tabula. Kopējo naftas produktu koncentrācijas izmaiņas novērošanas laikā (mg/l)

urbūma Nr.	datums						robežvērtības, mg/l
	15. 08. 2012	08.10.2012	28. 11. 2012	04. 06. 2013	30.10.2013	20. 05. 2014	
1	-	-	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,36	
2	-	-	< 0,02	< 0,02	0,06	< 0,02	
3	-	-	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,05	
4	slānis ~ 0,21 m	slānis ~ 0,16 m	slānis ~ 0,14 m	slānis ~ 0,12 m	slānis ~ 0,02 m	slānis ~ 0,02 m	- 1
6	-	-	-	< 0,02	-	< 0,02	
7	-	-	-	< 0,02	-	< 0,02	
Analizējamais parametrs netika konstatēts Piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību Piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību Piesārņojuma līmenis pārsniedzis robežielumu							

3. tabula. BTEX koncentrācijas izmaiņas novērošanas laikā (µg/l)

Urb. Nr.	datums					robežvertības (µg/l)	
	05. 06. 12	28. 11. 2012	04. 06. 2013	30.10.2013	20.05.2014	mērķ- lielums	robež- lielums
benzols, µg/l							
1	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	1,9	0,2	5
2	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4		
3	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 0,4	-	-		
7	< 0,5	-	< 0,4	-	-		
toluols, µg/l							
1	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3	0,5	50
2	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3		
3	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 0,3	-	-		
7	< 0,5	-	< 0,3	-	-		
etilbenzols, µg/l							
1	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4	0,5	60
2	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4		
3	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 0,4	-	-		
7	< 0,5	-	< 0,4	-	-		
m-ksilols, µg/l							
1	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4	0,5	60
2	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4		
3	< 0,5	< 0,4	< 0,4	< 0,5	< 0,4		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 0,4	-	-		
7	< 0,5	-	< 0,4	-	-		
p-ksilols, µg/l							
1	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3	0,5	60
2	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3		
3	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 0,3	-	-		
7	< 0,5	-	< 0,3	-	-		
o-ksilols, µg/l							
1	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3	0,5	60
2	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3		
3	< 0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,5	< 0,3		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 0,3	-	-		
7	< 0,5	-	< 0,3	-	-		
BTEX kopsumma, µg/l							
1	< 0,5	< 2	< 2	< 0,5	< 2		
2	< 0,5	< 2	< 2	< 0,5	< 2		
3	< 0,5	< 2	< 2	< 0,5	< 2		
4	-	-	-	-	-		
6	< 0,5	-	< 2	-	-		
7	< 0,5	-	< 2	-	-		

Analizējamais parametrs netika konstatēts

Piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību

Piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību

Piesārņojuma līmenis pārsniedzis robežielumu

No 2. un 3. tabulas redzams, ka piesārņojums ar kopējiem naftas produktiem konstatēts urbumos Nr.1. un Nr.3, piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo

aritmētisko vērtību. Urbumos Nr.2., Nr.6 un Nr.7 piesārņojums ar naftas produktiem nav konstatēts. Aromātiskie oglūdeņraži (BTEX) konstatēti urbumā Nr.1 (benzols), piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību. Aromātiskie oglūdeņraži (BTEX) 2. un 3 urbumos nav konstatēti. Urbumā Nr.4. vizuāli konstatēts stiprs piesārņojums ar naftas produktiem (naftas produktu slānis ~ 0,02 m biezumā).

Galvenie secinājumi un rekomendācijas

- 1) Aromātiskie oglūdeņraži (BTEX) konstatēti urbuma Nr.1 (benzols), bet piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību. 2. un 3 urbumos BTEX savienojumi nav konstatēti.;
- 2) Piesārņojums ar kopējiem naftas produktiem konstatēts urbumos Nr.1. un Nr.3, piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību. Urbumos Nr.2., Nr.6 un Nr.7 piesārņojums ar naftas produktiem nav konstatēts.
- 3) Peldošo naftas produktu slānis konstatēts 4. urbumā. 1., 2., 3., 6. un 7. urbumos slānis nav novērots;
- 4) Gruntsūdens plūsmas virziens ir uz rietumiem, dienvidrietumiem un ir nemainīgs novērojumā laikā;

Izmantotie materiāli

- 1) Pazemes ūdens monitoringa rezultāti par 2013. gada II pusgadu, PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr.2 teritorijā, SIA „EKO-Pētnieks” Daugavpils, 2013;
- 2) Pazemes ūdens monitoringa rezultāti par 2013. gada I pusgadu, PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr.2 teritorijā, SIA „EKO-Pētnieks” Daugavpils, 2013;
- 3) Ministru kabineta 2002. gada 12.marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” ar grozījumiem;
- 4) Ministru kabineta 2012. gada 12.jūnijā noteikumi Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
- 5) Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA 11 IA 0002 (ar grozījumiem).

Šī atskaite sastādīta 4 eksemplāros: pasūtītājam, izpildītājam, LVĢMC, Daugavpils RV pārvaldei.

SIA “*EKO* - Pētnieks”
vides inženieris
2014. gada 12.jūnijā



/ O. Petjukevičs /

Pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti siltumcentrālēs teritorijā 2014.g. I pusgadā.

I. Siltumcentrālēs atrašanās vieta un piederība

Nosaukums un numurs	PAS "Daugavpils siltumtīkli" Siltumcentrāle Nr.2 teritorijā
Adrese	Silikātu ielā 8, Daugavpilī, Latvijā
Komersants	Daugavpils PAS "Daugavpils siltumtīkli", 18.Novembra iela 4, Daugavpils, Reģ.Nr. 415 0300 2945
Kontaktpersona un tālrunis	L. Korneičuka / tālr. 6 54 22920

II. Komersants – monitoringa veicējs

Firma	SIA "EKO - Pētnieks"
Reģistrācijas numurs komercreģistrā	41503040665
Licences numurs monitoringa veikšanai	CS14ZD0153
Kontaktpersona un tālrunis	valdes priekšsēdētāja O.Puriņa / tālr. 6 54 34725

III. Monitoringa cikla metodika un faktiskie dati 2014.g. I pusgadā

Nr. p.k.	Parametri		urb 1	urb 2	urb 3	urb 4	urb 6	urb 7
1.	Urbumu raksturojums – pārbaudes dati							
1.1.	urbuma noslēgums (vāks)	ir/nav	ir	ir	ir	ir	ir	ir
1.2.	urbuma apvalkcaurules cementācija	ir/nav	ir	ir	ir	ir	ir	ir
1.3.	ūdens līmenis pirms atsūknēšanas	metri no zemes virsmas	1,65	1,65	2,61	1,31	1,51	1,48
1.4.	peldošo ogļudeņražu slāņa virsmas dzījums	nav/ metri no zemes virsmas	nav	nav	nav	1,43	nav	nav
1.5.	urbuma dzījums	metri no zemes virsmas	3,40	3,47	3,97	3,71	3,50	3,40
1.6.	filtra intervāls •	metri no zemes virsmas	0,41 – 2,91	0,55 – 3,05	1,00 – 3,50	0,90 – 3,40	0,60 – 3,10	0,45 – 2,95
2.	Monitoringa metodika un lauka dati par pazemes ūdeņu piesārņojumu							
2.1.	datums, kad no urbuma izsūknēts sastāvējies ūdens						20. 05. 2014	
2.2.	parauga ņemšanas datums						20. 05. 2014	
2.3.	parauga ņemšanas veids*		2	3	2	-	2	2

2.4.	izgarojumi un plēve atsūknējamajā ūdenī	ir/nav	nav	nav	nav	ir	nav	nav
2.5.	elektrovadītspēja	mS/cm	0,72	0,91	0,91	0,75	0,51	0,54
		mēraparāta standarta t °C	11,4	7,6	8,9	9,7	9,9	7,5
2.6.	pH līmenis		8,22	7,21	4,35	7,09	6,63	6,61
3.	Laboratoriju un paraugu testēšanas rezultāti							
3.1.	laboratorijā veiktās analīzes datums		21. 05. 2014 / 11. 06. 2014					
3.2.	laboratorija	nosaukums akreditācijas apliecības numurs		SIA “Vides audits” LATAK – T – 261				
		testēšanas pārskata numurs		1628 – 21.05 - 14				
3.3.	benzols	µg/l analīzes metode	1,9	< 0,4	< 0,4	-	-	-
	toluols	µg/l analīzes metode	< 0,3	< 0,3	< 0,3	-	-	-
	etilbenzols	µg/l analīzes metode	< 0,4	< 0,4	< 0,4	-	-	-
	m - ksilols	µg/l analīzes metode	< 0,4	< 0,4	< 0,4	-	-	-
	p - ksilols	µg/l analīzes metode	< 0,3	< 0,3	< 0,3	-	-	-
	o - ksilols	µg/l analīzes metode	< 0,3	< 0,3	< 0,3	-	-	-
3.4.	naftas produkti	mg/l analīzes metode	0,36	< 0,02	0,05	-	-	-
					LVS EN ISO 9377-2			

Piezīme.* Pazemes ūdeņu paraugu ņemšanas veidi:

1. No "nepārtrauktas ūdens strūklas" – nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar dziļšūkni, līdz urbūmā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā pH līmeni un elektrovadītspēju (*urbumiem ar labu ūdens pieteci*).
2. Nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbūmā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju (*urbumiem ar labu ūdens pieteci*).
3. Urbuma divkārtēja atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un pēc urbūma piepildīšanās ar svaigu ūdeni tūlītēja parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļšūkni trešās atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (*urbumiem ar vāju ūdens pieteci*).
4. Urbuma atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un nākamajās dienās pēc urbūma piepildīšanās ar svaigu ūdeni parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļšūkni atkārtotas atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (*urbumiem ar loti vāju ūdens pieteci*).

IV. Monitoringa veicēja secinājumi

1. Novērojumu urbamu tīkla stāvoklis (saskaņā ar definējumiem):

Urbamu skaits, izvietojums un konstrukcijas ļauj droši noteikt pazemes ūdeņu plūsmas virzienu, kontrolēt to piesārņojumu ar naftas produktiem, ķemt reprezentatīvus paraugus un mērīt peldošo naftas produktu slāņa biezumu.

Jāpārurbī atsevišķi urbumi, kuru konstrukcija neatbilst pazemes ūdeņu monitoringa prasībām (norādīt urbamu konstrukcijas nepilnības):

urbuma Nr. _____

pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas dziļāk par filtra intervālu (nepietiekams urbuma dziļums)

pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas augstāk par filtra intervālu (nepietiekams filtra garums)

ļoti vāja pazemes ūdeņu pietece urbā urbuma konstrukcijas nepilnību dēļ (nepietiekams urbuma dziļums, filtra garums, diametrs)

urbums ir aizbiris vai pieplūdis, vai ir citi nopietni bojājumi, kurus nevar izlabot.

Jāierīko papildu urbumi.

Jāierīko jauns novērojumu urbamu tīkls, jo esošais novērojumu urbamu tīkls ir nepiemērots pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai.

2. Pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem:

piesārņojums nav konstatēts

piesārņojums ar tendenci paaugstināties

neregulāras vāja piesārņojuma pazīmes

stiprs piesārņojums ar tendenci samazināties

pastāvīgas vāja piesārņojuma pazīmes

stiprs piesārņojums bez izteiktas tendences samazināties vai paaugstināties

piesārņojums ar tendenci samazināties

stiprs piesārņojums ar tendenci paaugstināties

piesārņojums bez izteiktas tendences samazināties vai paaugstināties

3. Pazemes ūdeņu plūsmas virziens (saskaņā ar definējumiem):

saskaņā ar monitoringa datiem ir nemainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi

saskaņā ar monitoringa datiem ir mainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi

nav droši zināms novērojumu urbamu tīkla nepilnību dēļ.

V. Izmaiņas objekta darbībā, hidrogeoloģiskajā situācijā un monitoringa veikšanā

1. _____ un _____ .gadā monitoringa cikls netika veikts, jo

(iemēsls)

2. Kopš _____ degvielas uzpildes stacija/naftas bāze ir
(datums)
pārtraukusi darbību.

3. No _____ līdz _____ tika veikta pazemes ūdeņu sanācija, un ar to saistītas
pozitīvas izmaiņas ir novērotas _____ urbumos _____

(skaits)

(norādīt urbumu numurus)

4. No _____ līdz _____ notika naftas produktu noplūde vai cita veida piesār-
ņotājvielu emisija vidē, un ar to saistītas negatīvas izmaiņas ir novērotas
urbumos _____

(skaits)

(norādīt urbumu numurus)

5. _____ tika ierīkots objekts, kas ietekmē pazemes ūdeņu plūsmu, –
(mēnesis)

, un ar to saistītas pazemes ūdeņu

(norādīt objektu, piemēram, grāvis)

līmeņa izmaiņas ir novērotas _____ urbumos _____

(norādīt urbumu numurus)

6. No _____ līdz _____ tika ierīkoti _____ papildu novērojumu
urbumi _____
(skaits)

urbumi _____
(norādīt urbumu numurus)

7. _____ tika pārurbulti novērojumu urbumi _____
(datums)
(norādīt urbumu numurus)

8. _____ tika likvidēti novērojumu urbumi _____
(datums)

Veidlapu aizpildīja _____ O. Petjukevičs



(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Operators

Larisa Konecēko

(pārstāvja vārds, uzvārds)

Jānis

(paraksts)

Paraugu ņemšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: 20. 05. 2014

Urbuma numurs: 1

Urbuma "galvas" augstums, m: 0,60

Caurules iekšējais diametrs, mm: 76

Urbuma vāks: ir

Cementa spilvens: ir


Statiskā līmeņa dzīlums no zemes virsas, m: 1,65

Peldošie naftas produkti: nav

Urbuma dzīlums no zemes virsma, m: 3,40

Filtrā intervāls (pases dati), m: no 0,41 līdz 2,91

Filtrā stāvoklis: brīvs



Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: ūdens paraugu ņēmējs (dubuļkauss)

Ūdens pietece urbumā, l/min: laba

Paraugu ņemšanas veids (2): nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju.

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
11:01:00	12,8	8,05	0,70	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves , un bez naftas produktu smaku.
11:06:00	12,2	8,15	0,77	
11:11:00	11,4	8,22	0,72	Parauga ņemšana: 50 ml un 1 l tilpuma stikla pudeles. Pelēcīgs, dzidrs ūdens, bez naftas produktu plēves, un bez naftas produktu smaku.

Paraugu ņēma:
SIA "EKO – Pētnieks"
vides inženieris

/ O. Petjukevičs /

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„Eko Pētnieks”
Vides inženieris
O.Petjukevičs

SIA „Eko Pētnieks”

Paraugu ņemšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: 20. 05. 2014

Urbuma numurs: 2

Urbuma "galvas" augstums, m: 0,43

Caurules iekšējais diametrs, mm: 76

Urbuma vāks: ir

Cementa spilvens: ir

Statiskā līmeņa dzīlums no zemes virsas, m: 1,65

Peldošie naftas produkti: nav

Urbuma dzīlums no zemes virsmas, m: 3,47

Filtrā intervāls (pases dati), m: no 0,55 līdz 3,05

Filtrā stāvoklis: brīvs



Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: ūdens paraugu ņēmējs (dubļkauss)

Ūdens pietece urbumā, l/min: ~ 0,12 (noteikta novērojot gruntsūdens līmeņa atjaunošanos pēc urbuma attīrišanas)

Paraugu ņemšanas veids (3): urbuma divkārtēja atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un, nekavējoties pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni, parauga nogemšana ar dubļkausi trešās atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga nogemšanas

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
11:17:00	7,8	7,25	0,95	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.
11:42:00	7,6	7,28	0,94	
12:07:00	7,6	7,21	0,91	Parauga ņemšana: 50 ml un 1 l tilpuma stikla pudeles. Pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.

Paraugu ņēma:
SIA "Eko – Pētnieks"
vides inženieris

SIA „Eko Pētnieks”



/ O. Petjukevičs /

Paraugu ņemšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: **PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvija**

Paraugu ņemšanas datums: **20. 05. 2014**

Urbuma numurs: **3**

Urbuma "galvas" augstums, m: **0,58**

Caurules iekšējais diametrs, mm: **76**

Urbuma vāks: **ir**

Cementa spilvens: **ir**

Statiskā līmeņa dzīlums no zemes virsas, m: **2,61**

Peldošie naftas produkti: **nav**

Urbuma dzīlums no zemes virsma, m: **3,97**

Filtra intervāls (pases dati), m: **no 1,00 līdz 3,50**

Filtra stāvoklis: **brīvs**



Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: **ūdens paraugu ņēmējs (dubuļkauss)**

Ūdens pietece urbumā, l/min: **laba**

Paraugu ņemšanas veids (2): nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju.

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
11:23:00	10,0	4,28	0,98	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.
11:28:00	9,5	4,31	0,93	
11:33:00	8,9	4,35	0,91	Parauga ņemšana: 50 ml un 1 l tilpuma stikla pudeles. Gaiši pelēks, dzidrs ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.

Paraugu ņēma:
SIA "EKO – Pētnieks"
vides inženieris

/ O. Petjukevičs /

Paraugu ņemšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8,
Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: 20. 05. 2014

Urbuma numurs: 4

Urbuma "galvas" augstums, m: 0,42

Caurules iekšējais diametrs, mm: 76

Urbuma vāks: ir

Cementa spilvens: ir

Statiskā līmeņa dzīlums no zemes virsas, m: 1,31

Peldošie naftas produkti: ir naftas produktu slānis ~ 2 cm

Urbuma dzīlums no zemes virsma, m: 3,71

Filtra intervāls (pases dati), m: no 0,90 līdz 3,40

Filtra stāvoklis: brīvs



Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: ūdens paraugu ņēmējs (dubuļkauss)

Ūdens pietece urbūmā, l/min: ~ 0,9 (noteikta novērojot gruntsūdens līmeņa atjaunošanos pēc urbūma attīrišanas)

Paraugu ņemšanas veids (-): paraugs nav ņemts

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
11:42:00	9,3	7,11	0,73	Atsūknēšanas sākums: gaiši pelēks, dzidrs ūdens, ar naftas produktu slānu ~ 2 cm
11:49:00	10,1	7,02	0,79	
11:57:00	9,7	7,09	0,75	Parauga ņemšana: paraugs nav ņemts

Paraugu ņēma:
SIA "EKO – Pētnieks"
vides inženieris

/ O. Petjukevičs /



Paraugu ņemšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8,
Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: 20. 05. 2014

Urbuma numurs: 6

Urbuma "galvas" augstums, m: 0,50

Caurules iekšējais diametrs, mm: 76

Urbuma vāks: ir

Cementa spilvens: ir

Statiskā līmeņa dzījums no zemes virsas, m: 1,51

Peldošie naftas produkti: nav

Urbuma dzījums no zemes virsma, m: 3,50

Filtra intervāls (pases dati), m: no 0,60 līdz 3,10

Filtra stāvoklis: brīvs



Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: ūdens paraugu ņemējs (dubuļkauss)

Ūdens pietece urbumā, l/min: laba

Paraugu ņemšanas veids (2): nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju.

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
10:57:00	10,3	6,54	0,52	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.
11:02:00	10,1	6,61	0,52	
11:07:00	9,9	6,63	0,51	Parauga ņemšana: 1 l tilpuma stikla pudele. Gaiši pelēks, dzidrs ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.

Paraugu ņēma:
SIA "EKO – Pētnieks"
vides inženieris

/ O. Petjukevičs /



Paraugu ņemšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8,
Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: 20. 05. 2014

Urbuma numurs: 7

Urbuma "galvas" augstums, m: 0,60

Caurules iekšējais diametrs, mm: 76

Urbuma vāks: ir

Cementa spilvens: ir

Statiskā līmeņa dzīlums no zemes virsas, m: 1,48

Peldošie naftas produkti: nav

Urbuma dzīlums no zemes virsmas, m: 3,40

Filtrā intervāls (pases dati), m: no 0,45 līdz 2,95

Filtrā stāvoklis: brīvs



Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: ūdens paraugu ņemējs (dubuļkauss)

Ūdens pietece urbūmā, l/min: laba

Paraugu ņemšanas veids (2): nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbūmā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļinām un stabilizētu tā elektrovadītspēju.

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
10:41:00	7,8	6,58	0,55	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.
10:46:00	7,3	6,54	0,48	
10:51:00	7,5	6,61	0,54	Parauga ņemšana: 1 l tilpuma stikla pudele. Gaiši pelēks, dzidrs ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.

Paraugu ņēma:
SIA "EKO – Pētnieks"
vides inženieris



/ O. Petukevičs /





SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



-T- 261

11.06.2014

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 1628-21.05-14

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Eko-Pētnieks, SIA

Adresse: Alejas iela 68-4, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Tālrunis: 29360198

Fakss: 65433787

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: PAS "Daugavpils siltumtīkli", SC-2, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvija

Paraugu nemšanas datums: 20.05.2014

N.p.k.	Nemšanas vieta	Parauga veids
1	urbums Nr.1, paraugs Nr.23, A-20	gruntsūdens
2	urbums Nr.2, paraugs Nr.5, A-13	gruntsūdens
3	urbums Nr.3, paraugs Nr.10, A-45	gruntsūdens
4	urbums Nr.6, paraugs Nr. A-21	gruntsūdens
5	urbums Nr.7, paraugs Nr. A-09	gruntsūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	stikla pudeles	1,050 L
2	stikla pudeles	1,050 L
3	stikla pudeles	1,050 L
4	stikla pudele	1 L
5	stikla pudele	1L

Paraugu pienemšanas datums: 21.05.2014

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 21.05.2014/11.06.2014

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - urbums Nr.1, paraugs Nr.23, A-20				
Benzols	µg/l	1.9	0.2	ISO 11423-1:1997
Toluuls	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
Etilbenzols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
m-ksilols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
p-ksilols	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
o-ksilols	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
BTEX kopsumma	µg/l	<2	-	ISO 11423-1:1997
Naftas produkti	mg/l	0.36	0.03	LVS EN ISO 9377-2:2001

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
2. paraugs - urbums Nr.2, paraugs Nr.5, A-13				
Benzols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
Toluuls	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
Etilbenzols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
m-ksilols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
p-ksilols	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
o-ksilols	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
BTEX kopsumma	µg/l	<2	-	ISO 11423-1:1997
Naftas produkti	mg/l	<0.02	-	LVS EN ISO 9377-2:2001
3. paraugs - urbums Nr.3, paraugs Nr.10, A-45				
Benzols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
Toluuls	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
Etilbenzols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
m-ksilols	µg/l	<0.4	-	ISO 11423-1:1997
p-ksilols	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
o-ksilols	µg/l	<0.3	-	ISO 11423-1:1997
BTEX kopsumma	µg/l	<2	-	ISO 11423-1:1997
Naftas produkti	mg/l	0.05*	-	LVS EN ISO 9377-2:2001
4. paraugs - urbums Nr.6, paraugs Nr. A-21				
Naftas produkti	mg/l	<0.02	-	LVS EN ISO 9377-2:2001
5. paraugs - urbums Nr.7, paraugs Nr. A-09				
Naftas produkti	mg/l	<0.02	-	LVS EN ISO 9377-2:2001

* Rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu (MDL) un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

*saskaņā ar MK not. Nr. 235 (29.04.2003.) un MK not. 214 (27.03.2007.)

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 1628-21.05-14