

# SIA „Eko Pētnieks”

Nometņu 151, Daugavpils, LV-5414, tālr. /fakss: 654 33787, mob.: 29360198, e-mail: ekopetnieks@inbox.lv  
reg. 41503040665  
[www.geolog.lv](http://www.geolog.lv)

Valsts vides dienesta  
Zemes dzīļu izmantošanas licence  
Nr. CS14ZD0153

## PAZEMES ŪDENIS MONITORINGA REZULTĀTI PAR 2014. GADU II pusgadu

PAS "Daugavpils siltumtīkli", SC-2 teritorijā  
Silikātu ielā 8, Daugavpilī

Objekta adrese: PAS "Daugavpils siltumtīkli", SC-2, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvija

Pasūtītājs: PAS "Daugavpils siltumtīkli", 18.Novembra iela 4, Daugavpils, Latvija

Autors: SIA "EKO – Pētnieks" valdes priekšsēdētāja / O. Purīna/

Z.v.



Daugavpils, 2014. gads

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

### Ievads

SIA “EKO – Pētnieks” 2014. gada 12. novembrī gruntsūdens stāvokļa kontrolei veica gruntsūdens monitoringu PAS „Daugavpils siltumtīkli”, siltumcentrālē Nr.2 teritorijā, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, Latvija. Darbi izpildīti saskaņā ar Darbi izpildīti saskaņā ar 2014. gada 16. janvārī noslēgto līgumu Nr.3.40 / 3 un pamatojas uz „Atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA11IA0002” nosacījumiem (ar grozījumiem).

Augstāk minētos darbus SIA „EKO – Pētnieks” veica gruntsūdens novērojumu realizācijas Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar Valsts vides dienesta zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS14ZD0153 (licence izsniegtā Rīgā, 2014.gada 17. aprīlī un derīga līdz 2015. gada 16. aprīlim, (licences kopiju sk.17 – 20.lpp.).

Darbu izpildi: urbamu atsūknēšana, atskaites sagatavošana un noformēšana, nodrošināja SIA „EKO – Pētnieks” speciāliste ģeoloģe O.Puriņa.

### Teritorijas apsekošana

Apskatāmā teritorija ir vizuāli tīra un sakopta, bez redzama piesārņojuma. Objekts ir iežogots un tiek apsargāts.

### Urbuma stāvoklis

Pēc urbamu Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4 atsūknēšanas rezultātiem un dzīļumu uzmērišanas datiem konstatēts, ka urbamu filtri nav aizbērējuši – brīvi. Kopumā urbamu tehniskais stāvoklis ir labs un derīgs paraugu ņemšanai. Urbumi ir aizslēgti un nepiederošām personām pieejā tiem ir apgrūtināta. Urbamu atsūknēšanas rezultāti atspoguļoti pielikumā, sk. 12.-15.

### Paraugu ņemšana

Ievērojot zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. CS14ZD0153 pielikuma prasības izpildīta novērošanas urbamu atsūknēšana līdz dzidram ūdenim un, pēc tam noņemti gruntsūdens paraugi aromātisko oglūdeņražu BTEX (benzols, toluols, etilbenzols, o-ksilols, p-ksilols, m-ksilols) un naftas produktu koncentrācijas noteikšanai. Paraugu ņemšanas procedūra veikta SIA ”AND resources” laboratorijas pārstāvja klātbūtnē. Ūdens paraugi tika salieti 50 ml un 1 l stikla pudelēs ar gaisu necaurlaidīgajiem vāciņiem, un saglabāti ledusskapī, nogādāti laboratorijā nākamajā dienā pēc to noņemšanas.

Sakara ar to, ka urbamu Nr.4 tiek konstatēts naftas produktu slānis, un pamatojas uz MK 2012.gada 12.jūnijā noteikumu Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”, 1. pielikumu, 8.1. pantu analīzes uz aromātisko oglūdeņražu (BTEX) un uz kopējas naftas produktiem nav veiktas.

### Lauka mērījumi

Atsūknēšanas gaitā, ūdens kvalitātes noteikšanai lauka apstākļos tika veikti temperatūras, pH (metode LVS ISO 10523:2012) un elektrovadītspējas (metode LVS EN 278888:1985) mērījumi

### Laboratorijas darbi un rezultāti

Gruntsūdens paraugi analizēti akreditētā SIA „AND resources” testēšanas laboratorijās LATAK - T - 246.

### Hidroloģiskie apstākļi

Monitoringa veikšanas gaitā veikta ūdens līmeņa mērišana urbumos Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4, (sk. tabulu 1). Pēc gruntsūdens līmeņa konstatēšanas urbumos noteikts, ka novērojumu laikā gruntsūdeņu plūsma nav mainījusies, un tās virziens ir uz rietumiem, dienvidrietumiem (sk. 16.lpp.).

1.tabula. Gruntsūdens līmeņa izmaiņas

urb. Nr	urbuma zemes abs. atzīme, m	datums					
		15. 08. 2012	08. 10. 2012	28. 11. 2012	04. 06. 2013	30. 10. 2013	12.11.2014
statischā ūdens līmeņa absolūtā atzīme, m v.j.l. ( no zemes virsmas, m )							
1	98,37	96,62 (1,75)	96,37 (2,00)	96,77 (1,60)	96,68 (1,69)	(96,47) 1,90	(96,37) 2,00
2	98,90	97,01 (1,89)	96,88 (2,02)	97,16 (1,74)	97,12 (1,78)	(96,87) 2,03	(96,83) 2,07
3	98,92	96,38 (2,54)	96,02 (2,90)	96,48 (2,44)	96,21 (2,71)	(96,10) 2,82	(96,00) 2,92
4	97,29	95,84 (1,45)	95,85 (1,44)	96,17 (1,12)	95,81 (1,48)	(95,88) 1,41	(95,71) 1,58
6	97,47	96,25 (1,22)	95,84 (1,63)	96,53 (0,94)	95,90 (1,57)	nav datu	-
7	97,46	96,32 (1,14)	95,88 (1,58)	96,60 (0,86)	95,94 (1,52)	nav datu	-

### Pazemes ūdeņu kvalitāte

Apskatāmā iecirkņa gruntsūdeņos kvalitātes salīdzinājums ar piesārņojuma kritērijiem, kas apstiprināti MK 2002.gada 12. martā noteikumos Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” minēts zemāk (skat. 2. tabulu).

2.tabula. Aromātisko oglūdeņražu un naftas produktu koncentrācijas izmaiņas novērošanas laikā

nosakāmie radītāji	20.05.2014				12.11.2014				robežvērtība,	
	1	2	3	4	1	2	3	4	mērķ-lielums	robež-lielums
Benzols, µg/l	1,9	<0,4	<0,4	-	<0,5	<0,5	<0,5	-	0,2	5
Toluols, µg/l	<0,3	<0,3	<0,3	-	<0,5	<0,5	<0,5	-	0,5	50
Etilbenzols, µg/l	<0,4	<0,4	<0,4	-	<0,5	<0,5	<0,5	-	0,5	60
m,p – ksilols, µg/l	<0,4	<0,4	<0,4	-	<0,5	<0,5	<0,5	-	0,5	60
o – ksilols, µg/l	<0,3	<0,3	<0,3	-	<0,5	<0,5	<0,5	-	0,5	60
Naftas produkti, mg/l	0,36	<0,02	0,05	-	0,04	<0,02	<0,02	-	-	1,0
Naftas produktu slānis, cm	-	-	-	2	-	-	-	3		



Analizējamas parametrs netika konstatēts

Piesārņojuma līmenis nepārsniedzis mērķlieluma un robežlieluma vidējo aritmētisko vērtību

Piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis mērķlieluma un robežlieluma vidējo aritmētisko vērtību

Piesārņojuma līmenis pārsniedzis robežlielumu

## Galvenie secinājumi un rekomendācijas

- 1) Aromātiskie oglūdeņraži (BTEX) gruntsūdeņos nav konstatēti;
- 2) Peldošo naftas produktu slānis konstatēts 4. urbumā (3 cm), 1., 2. un 3 urbumos slānis nav novērots;
- 3) Urbumā Nr.1. konstatēts vājš piesārņojums ar naftas produktiem, piesārņojuma līmenis nav pārsniedzis mērķieluma un robežieluma vidējo aritmētisko vērtību;
- 4) Gruntsūdens plūsmas virziens ir uz rietumiem, dienvidrietumiem un ir nemainīgs novērojumā laikā. Kā agrāk tika minēts, teritorijas dienvidrietumu daļā, siltumcentrāles ēkas rajonā, izveidojās gruntsūdeņu depresijas piltuve. Galvenokārt, tas saistīts ar reljefu (augšminētais iecirknis atrodas reljefa pazeminājumā), ka arī drenāžas sistēmu (apkārt siltumcentrāles ēkai);
- 5) Nemot vērā, ka esošo urbamu atveres atzīmes nesakrīt ar 2013. g. topogrāfiskiem datiem, SC-2 objektā, obligāti jāveic novērošanas urbamu tīkla piesaiste pie jaunierīkotā urbuma Nr.9 absolūtajiem atzīmēm lai precīzi veikt gruntsūdeņu līmeņa novērojumi;
- 6) Pazemes ūdeņu novērojumu veikšanai 2015. gadā rekomendējam, saskaņā ar atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA 11 IA 0002 grozījumiem, novērošanas urbumos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un jaunierīkotajā urbumā Nr.9 pazemes ūdeņu paraugos benzola, toluola, etilbenzola un ksiolu koncentrācijas, pH, elektrovadītspēju un naftas oglūdeņražu ( $C_{10}-C_{40}$ ) koncentrāciju noteikt divas reizes gadā. Novērošanas urbumos Nr.6 un Nr.7 pazemes ūdeņu paraugos pH, elektrovadītspēju un naftas oglūdeņražu ( $C_{10}-C_{40}$ ) koncentrāciju noteikt reizi gadā.

### Izmantotie materiāli

- 1) Pazemes ūdens monitoringa rezultāti par 2014. gada I pusgadu, PAS „Daugavpils siltumcentrāles Nr.2 teritorijā, SIA „EKO-Pētnieks” Daugavpils, 2014;
- 2) Ministru kabineta 2002. gada 12.marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitati” ar grozījumiem;
- 3) Ministru kabineta 2012. gada 12.jūnijā noteikumi Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
- 4) Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DA 11 IA 0002 (ar grozījumiem).  
Šī atskaite sastādīta 4 eksemplāros: pasūtītājam, izpildītājam, LVGMC, Daugavpils RV pārvaldei.

SIA “EKO - Pētnieks”  
vides inženieris  
2014. gada 12.decembrī

/ O. Puriņa/

## Pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti siltumcentrālēs teritorijā 2014.g. II pusgadā.

### I. Siltumcentrālēs atrašanās vieta un piederība

Nosaukums un numurs	PAS "Daugavpils siltumtīkli" Siltumcentrāle Nr.2 teritorijā						
Adrese	Silikātu ielā 8, Daugavpilī, Latvijā						
Komersants	Daugavpils PAS	"Daugavpils siltumtīkli", 18.Novembra iela 4, Daugavpils,					
	Reg.Nr. 415 0300 2945						
Kontaktpersona un tālrunis	L. Korneičuka / tālr. 6 54 22920						

### II. Komersants – monitoringa veicējs

Firma	SIA "EKO - Pētnieks"					
Reģistrācijas numurs komercreģistrā	41503040665					
Licences numurs monitoringa veikšanai	CS14ZD0153					
Kontaktpersona un tālrunis	valdes priekšsēdētāja O.Puriņa / tālr. 6 54 33787					

### III. Monitoringa cikla metodika un faktiskie dati 2014.g. II pusgadā

Nr. p.k.	Parametri		urb 1	urb 2	urb 3	urb 4	urb 6	urb 7
1.	Urbumu raksturojums – pārbaudes dati							
1.1.	urbuma noslēgums (vāks)	ir/nav	ir	ir	ir	ir	ir	ir
1.2.	urbuma apvalkcaurules cementācija	ir/nav	ir	ir	ir	ir	ir	ir
1.3.	ūdens līmenis pirms atsūknēšanas	metri no zemes virsmas	2,00	2,07	2,92	1,58	-	-
1.4.	peldošo ogļūdeņražu slāņa virsmas dziļums	nav/  metri no zemes virsmas	nav	nav	nav	1,61	-	-
1.5.	urbuma dziļums	metri no zemes virsmas	3,38	3,62	4,10	3,73	-	-
1.6.	filitra intervāls	metri no zemes virsmas	0,41 – 2,91	0,55 – 3,05	1,00 – 3,50	0,90 – 3,40	0,60 – 3,10	0,45 – 2,95
2.	Monitoringa metodika un lauka dati par pazemes ūdeņu piesārņojumu							
2.1.	datums, kad no urbuma izsūknēts sastāvējies ūdens						12.11. 2014	
2.2.	parauga nemišanas datums						12.11. 2014	

2.3.	parauga ņemšanas veids*		2	3	2	-	-	-
2.4.	izgarojumi un plēve atsūknējamajā ūdenī		ir/nav	Nav	nav	nav	ir	-
2.5.	elektrovadītspēja	mS/cm	0,91	1,11	1,08	0,75	-	-
		mēraparāta standarta t °C	8,2	8,7	8,0	7,2	-	-
2.6.	pH līmenis		8,05	7,39	5,14	7,22	-	-
3.	Laboratoriju un paraugu testēšanas rezultāti							
3.1.	laboratorijā veiktās analīzes datums							
3.2.	laboratorija	nosaukums	SIA “AND resources”					
		akreditācijas apliecības numurs	LATAK – T – 246					
		testēšanas pārskata numurs	45 p / 2014					
3.3.	benzols	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-	-
		analīzes metode	ISO 11423-1					
	toluols	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-	-
		analīzes metode	ISO 11423-1					
	etilbenzols	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-	-
		analīzes metode	ISO 11423-1					
	m - ksilos	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-	-
		analīzes metode	ISO 11423-1					
	p - ksilos	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-	-
		analīzes metode	ISO 11423-1					
	o - ksilos	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-	-
		analīzes metode	ISO 11423-1					
3.4.	naftas produkti	mg/l	0,04	<0,02	<0,02	-	-	-
		analīzes metode	LVS EN ISO 9377-2					

Piezīme.\* Pazemes ūdeņu paraugu ņemšanas veidi:

1. No "nepārtrauktas ūdens strūklas" – nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar dziļsūkni, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā pH līmeni un elektrovadītspēju (*urbumiem ar labu ūdens pieteci*).
2. Nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju (*urbumiem ar labu ūdens pieteci*).
3. Urbuma divkārtēja atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni tūlītēja parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni trešās atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (*urbumiem ar vāju ūdens pieteci*).
4. Urbuma atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un nākamajās dienās pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni atkārtotas atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (*urbumiem ar ļoti vāju ūdens pieteci*).

#### IV. Monitoringa veicēja secinājumi

##### 1. Novērojumu urbamu tīkla stāvoklis (saskaņā ar definējumiem):

- Urbamu skaits, izvietojums un konstrukcijas ļauj droši noteikt pazemes ūdeņu plūsmas virzienu, kontrolēt to piesārņojumu ar naftas produktiem, ķemt reprezentatīvus paraugus un mērīt peldošo naftas produktu slāņa biezumu.
- Jāpārurbī atsevišķi urbumi, kuru konstrukcija neatbilst pazemes ūdeņu monitoringa prasībām (norādīt urbamu konstrukcijas nepilnības):

urbuma Nr. \_\_\_\_\_

- pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas dziļāk par filtra intervālu (nepietiekams urbuma dziļums)
- pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas augstāk par filtra intervālu (nepietiekams filtra garums)
- ļoti vāja pazemes ūdeņu pietece urbām urbuma konstrukcijas nepilnību dēļ (nepietiekams urbuma dziļums, filtra garums, diametrs)
- urbums ir aizbiris vai pieplūdis, vai ir citi nopietni bojājumi, kurus nevar izlabot.
- Jāierīko papildu urbumi.
- Jāierīko jauns novērojumu urbamu tīkls, jo esošais novērojumu urbamu tīkls ir nepiemērots pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai.

##### 2. Pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem:

- piesārņojums nav konstatēts
- neregulāras vāja piesārņojuma pazīmes
- pastāvīgas vāja piesārņojuma pazīmes
- piesārņojums ar tendenci samazināties
- piesārņojums bez izteiktas tendences samazināties vai paaugstināties
- piesārņojums ar tendenci paaugstināties
- stiprs piesārņojums bez izteiktas tendences samazināties vai paaugstināties
- stiprs piesārņojums ar tendenci paaugstināties

##### 3. Pazemes ūdeņu plūsmas virziens (saskaņā ar definējumiem):

- saskaņā ar monitoringa datiem ir nemainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi
- saskaņā ar monitoringa datiem ir mainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi
- nav droši zināms novērojumu urbamu tīkla nepilnību dēļ.

#### V. Izmaiņas objekta darbībā, hidrogeoloģiskajā situācijā un monitoringa veikšanā

1. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ un \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.gadā monitoringa cikls netika veikts, jo \_\_\_\_\_.

(iemēsls)

2. Kopš \_\_\_\_\_ - degvielas uzpildes stacija/naftas bāze ir

(datums)

pārtraukusi darbību.

3. No \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ tika veikta pazemes ūdeņu sanācija, un ar to saistītas pozitīvas izmaiņas ir novērotas \_\_\_\_\_ urbamos

(skaits)

(norādīt urbamu numurus)

4. No \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_ notika naftas produktu noplūde vai cita veida piesārnotājvielu emisija vidē, un ar to saistītas negatīvas izmaiņas ir novērotas

urbamos

(skaits)

(norādīt urbamu numurus)

5. \_\_\_\_\_ tika ierīkots objekts, kas ietekmē pazemes ūdeņu plūsmu, –

(mēnesis)

, un ar to saistītas pazemes ūdeņu

(norādīt objektu, piemēram, grāvis)

līmeņa izmaiņas ir novērotas \_\_\_\_\_ urbamos

(norādīt urbamu numurus)

6. No 01.07.2014 līdz 01.07.2014 tika ierīkoti viens papildu novērojumu

(skaits)

urbumi \_\_\_\_\_ Nr. 9

(norādīt urbamu numurus)

7. \_\_\_\_\_ tika pārurbulti novērojumu urbumi \_\_\_\_\_

(datums)

(norādīt urbamu numurus)

8. \_\_\_\_\_ tika likvidēti novērojumu urbumi \_\_\_\_\_

(datums)

(norādīt urbamu numurus)

Veidlapu aizpildīja \_\_\_\_\_ O. Puriņa

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Operators

O. Puriņa

(pārstāvja vārds, uzvārds)

(paraksts)

(paraksts)

**SIA "AND resources" testēšanas laboratorija**

Oļīvu 9, LV-1004 ,Rīga, tālr.29154719

**LATPAC T-246**

**Testēšanas pārskats Nr.45p/2014**

Pasūtītājs, tā adrese: SIA"Eko-Pētnieks" , Nometņu iela151, Daugavpils  
Parauga veids: gruntsūdens

Objekts:PAS "Daugavas Siltumtikli", SC-2, Silikātu iela 8, Daugavpils, Latvia

**Informācija par paraugu ņemšanu:**

1.Paraugi ņemti pēc metodes LVS ISO 5667-11:2009

2.Ņemšanas datums:12.11.2014.

3.Sāņemšanas datums: 12.11.2014.; paraugi transportēti aukstuma kastē

4.pH noteikts ņemšanas vietā Metode- LVS ISO 10523:2012;

Elektroadītspeja noteikta ņemšanas vietā

Metode-LVS EN 27888:1985

5.Par paraugu ņemšanu un par sniegtās informācijas ticamību atbildīgs: SIA "AND Resources testēšanas laboratorija.

Lab.reg. Nr.	Paraugu identifikācija	Piegādāts laboratorijā	Testēšanas sākums	Testēšanas beigas
124p	urb.Nr.1	12.11.2014.	12.11.2014.	19.11.2014.
125p	urb.Nr.2	12.11.2014.	12.11.2014.	19.11.2014.
126p	urb.Nr.3	12.11.2014.	12.11.2014.	19.11.2014.

**Rādītāji un testēšanas metodes**

Rādītāji	Testēšanas metodes
Benzols, Toluols, Etilbenzols, m, p ksiloli, o-ksilols (BTEX)	ISO11423-1:1997
Naftas produkti	LVS EN ISO 9377-2:2001

Lab.reg. Nr.	Benzols µg/l	Toluols µg/l	Etilbenzols µg/l	m, p ksiloli µg/l	o-ksilols µg/l	BTEX, summa µg/l	Naftas produkti mg/l	pH	EVС µS/Cm	t, °C
124p	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,04	8,05	0,91	8,2
125p	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,02	7,39	1,11	8,7
126p	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,02	5,14	1,08	8,0

Uzdotā nenoteiktība ir paplašināta nenoteiktība , kas aprēķināta , izmantojot  
pārklāšanās koeficientu 2 , kurš nodrošina 95% ticamības līmeni .

Laboratorijas vadītājs  
2014.gada 19.novembrī

  
M. Laznihs  
Paraksts

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

1.(1.)

### Urbumu atsūknēšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8,  
Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: 12. 11. 2014

Urbuma numurs: 1

Urbuma "galvas" augstums, m: 0,60

Caurules iekšējais diametrs, mm: 76

Urbuma vāks: ir

Cementa spilvens: ir

Statiskā līmeņa dzījums no zemes virsas, m: 2,00

Peldošie naftas produkti: nav

Urbuma dzījums no zemes virsma, m: 3,38

Filtra intervāls (pases dati), m: no 0,41 līdz 2,91

Filtra stāvoklis: brīvs

Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: ūdens paraugu ņemējs (dubuļkauss)

Ūdens pietece urbumā, l/min: laba

Paraugu ņemšanas veids ( 2 ): nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju.

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
09:27:00	7,5	8,15	0,96	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves , un bez naftas produktu smaku.
09:35:00	8,0	8,10	0,93	
09:45:00	8,2	8,05	0,91	Parauga ņemšana: 50 ml un 1 l tilpuma stikla pudeles. Pelēcīgs, dzidrs ūdens, bez naftas produktu plēves, un bez naftas produktu smaku.

Darbi veica :

SIA "EKO – Pētnieks"  
ģeoloģe

/ O. Puriņa /

### Urbumu atsūknēšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: **PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8,  
Daugavpils, Latvija**

Paraugu ņemšanas datums: **12. 11. 2014**

Urbuma numurs: **3**

Urbuma "galvas" augstums, m: **0,58**

Caurules iekšējais diametrs, mm: **76**

Urbuma vāks: **ir**

Cementa spilvens: **ir**

Statiskā līmeņa dziļums no zemes virsas, m: **2,92**

Peldošie naftas produkti: **nav**

Urbuma dziļums no zemes virsmas, m: **4,10**

Filtra intervāls (pases dati), m: **no 1,00 līdz 3,50**

Filtra stāvoklis: **brīvs**

Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: **ūdens paraugu ņēmējs (dubuļkauss)**

Ūdens pietece urbumā, l/min: **laba**

Paraugu ņemšanas veids ( 2 ): nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju.

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
10:35:00	7,1	5,32	1,15	Atsūknēšanas sākums: pelēcīgs, nedaudz duļķains ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.
10:45:00	7,9	5,41	1,09	
10:58:00	8,0	5,14	1,08	Parauga ņemšana: 50 ml un 1 l tilpuma stikla pudeles. Gaiši pelēks, dzidrs ūdens, bez naftas produktu plēves un smaku.

Darbi veica :

SIA "EKO – Pētnieks"  
ģeoloģe



/ O. Puriņa /

### Urbumu atsūknēšanas procedūra

Urbuma atrašanās vieta: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, SC-2 teritorija, Silikātu iela 8,  
Daugavpils, Latvija

Paraugu ņemšanas datums: **12. 11. 2014**

Urbuma numurs: **4**

Urbuma "galvas" augstums, m: **0,42**

Caurules iekšējais diametrs, mm: **76**

Urbuma vāks: **ir**

Cementa spilvens: **ir**

Statiskā līmeņa dziļums no zemes virsas, m: **1,58**

Peldošie naftas produkti: **ir naftas produktu slānis ~ 3 cm**

Urbuma dziļums no zemes virsmas, m: **3,73**

Filtra intervāls (pases dati), m: **no 0,90 līdz 3,40**

Filtra stāvoklis: **brīvs**

Izmantotais paraugu ņemšanas aprīkojums: **ūdens paraugu ņemējs (dubuļkauss)**

Ūdens pietece urbumā, l/min: ~ **0,8** (noteikta novērojot gruntsūdens līmeņa atjaunošanos pēc urbuma attīrišanas)

Paraugu ņemšanas veids (-): **paraugs nav ņemts**

Laiks	Atsūknējamā ūdens īpašības			Piezīmes
	Temperatūra (°C)	pH	Elektrovadītspēja (mS/cm)	
11:07:00	7,2	7,22	0,75	Parauga ņemšana: paraugs nav ņemts

Darbi veica :

SIA "EKO – Pētnieks"  
ģeoloģe



/ O. Puriņa /